

為確保投影機維持最佳效能並享有最新功能，強烈建議您定期更新 Android TV 系統軟體。本次更新包含多項功能強化、應用程式改善及錯誤修正。有關系統升級說明和改進的更多詳細資訊，請仔細閱讀以下內容：

系統韌體更新前注意事項 v14.1.0.81 (Android TV 14)

1. 新增電池管理及電池狀態提示訊息。
2. 新增智慧電池管理：
 - 2-1. 電池壽命監控。
 - 2-2. 充電容量限制控制。
 - 2-3. 充電電流限制管理。
3. 恢復基本 TV 模式。
4. 更新語言選項。
5. 修正繁體中文設定下高海拔模式訊息錯誤。
6. 修正於最大 Zoom+ 時按下縮放鍵造成畫面閃爍。
7. 修正相機異常問題。
8. 修正 ATV14 重新開機及恢復原廠設定時的藍牙問題。
9. 使用電池供電時，電池與溫度異常指示燈顯示時間最佳化為 5 秒。

系統更新前

- 請確保投影機已連接網路以接收最新韌體版本
- 請接上 AC 電源以確保供電穩定。
- 建議先更新所有應用程式，再進行 Google TV 系統升級。
- 在約 20 Mbps 網路環境下，系統更新約需 15 分鐘。
- 更新期間請勿使用行動電源等可攜式電源。

系統更新的注意事項：

本版本為強制更新，系統將自動下載並安裝。收到更新資訊後，會於背景下載，並於下次開機時自動安裝，因此首次開機時間可能較長。

若未自動更新，可依序操作：

1. Google TV 首頁 → 「設定」
2. 「所有設定」
3. 「系統」 → 「關於」
4. 「系統更新」
5. 「檢查更新」
6. 點選「立即重新啟動」完成更新。

特別提醒：

- GV50 的 Google TV OTA 韌體更新服務已開放，
- 因 Google 的政策與更新流程，您可能不會從系統通知中收到更新提示，即使您已執行「檢查更新」功能。
- 如果未收到 Google TV 的韌體更新通知，請嘗試重新啟動或嘗試恢復原廠設定。

另請注意，系統更新後，藍牙裝置連線、遙控器配對、無線投影功能和網路設定可能需要重新連接和重新啟動。